3 Gleisanlagen

Gleis
3100, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Gleis (3100, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Gleis, Normalspur	l	0100	1,0
Gleis, Normalspur überdeckt	l	0101	1,0
Gleis, Schmalspur	l	0102	1,0
Gleis, Schmalspur überdeckt	l	0103	1,0

Gleisabschluss / Prellbock
3140, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Gleisabschluss / Prellbock (3140, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Festprellbock	p	0140	1,0
Bremsblock	p	0141	1,0
Abklappbarer Prellbock	p	0142	1,0
Federnder Prellbock	p	0143	1,0
Abschlussdamm	p	0144	1,0
Sandgleis	p	0145	1,0

Drehscheibe
3150, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Drehscheibe (3150, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Drehscheibe, Begrenzungslinie	l	0150	1,0

4 Weichen und Kreuzungen

gerade Weiche
3200, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
gerade Weiche (3200, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
gerade Weiche, Tangentenschnittpunkt	p	0204	1,0

Bogenweiche
3210, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Bogenweiche (3210, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Bogenweiche, Tangentenschnittpunkt	p	0214	1,0

Kreuzung
3220, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kreuzung (3220, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kreuzung, Tangentenschnittpunkt	p	0224	1,0

Kreuzungsweiche
3230, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kreuzungsweiche (3230, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kreuzungsweiche, Tangentenschnittpunkt	p	0234	1,0

6 Bahnübergänge

Bahnübergang
3400, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Bahnübergang (3400, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Bahnübergang, Begrenzungslinie	l	0400	1,0

Bahnschranke
3430, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Bahnschranke (3430, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Bahnschranke	p	0430	1,0