1 Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, BoGwS
3099, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Höhenpunkt, BoGwS (3099, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Punkthöhe, BoGwS	t	2998	1,0
Höhenpunkt, BoGwS	p	3099	1,0

2 BoGwS

KVF I, flächenförmig
3100, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
KVF I, flächenförmig (3100, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
KVF I, Begrenzungslinie	l	0100	1,0
KVF I aus RüAl, Begrenzungslinie	l	0110	1,0

KVF I, punktförmig
3120, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
KVF I, punktförmig (3120, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, BoGwS	t	0041	1,0
KVF I, punktförmig	p	3120	1,0

KVF IIa
3200, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
KVF IIa (3200, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
KVF IIa, Begrenzungslinie	I	0200	1,0
KVF IIa aus RüAl, Begrenzungslinie	I	0210	1,0

KF IIb
3300, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
KF IIb (3300, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
KF IIb, Begrenzungslinie	I	0300	1,0
KF IIb aus RüAl, Begrenzungslinie	I	0310	1,0

KF IIIa
3400, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
KF IIIa (3400, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
KF IIIa, Begrenzungslinie	I	0400	1,0
KF IIIa aus RüAl, Begrenzungslinie	I	0410	1,0

KF IIIb
3600, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
KF IIIb (3600, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
KF IIIb, Begrenzungslinie	l	0600	1,0
KF IIIb aus RüAl, Begrenzungslinie	l	0610	1,0

KF IIIc
3700, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
KF IIIc (3700, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
KF IIIc, Begrenzungslinie	l	0700	1,0
KF IIIc aus RüAl, Begrenzungslinie	l	0710	1,0

Untersuchungspunkt aus INSA
3800, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Untersuchungspunkt aus INSA (3800, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
freier Text, BoGwS	t	0041	1,0
Untersuchungspunkt aus INSA	p	3800	1,0

INSA-Liegenschaft
3900, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
INSA-Liegenschaft (3900, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
INSA-Liegenschaft, Begrenzungslinie	l	0900	0,4

Untersuchungsgebiet
4000, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Untersuchungsgebiet (4000, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Untersuchungsgebiet, Begrenzungslinie	l	1000	0,5

Kontaminierter Bereich, Boden
4100, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kontaminierter Bereich, Boden (4100, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kontaminierter Bereich, Boden, Begrenzungslinie	l	1100	1,0

Kontaminierter Bereich, Bodenluft
4200, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kontaminierter Bereich, Bodenluft (4200, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kontaminierter Bereich, Bodenluft, Begrenzungslinie	l	1200	1,0

Kontaminierter Bereich, Grundwasser
4300, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Kontaminierter Bereich, Grundwasser (4300, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Kontaminierter Bereich, Grundwasser, Begrenzungslinie	l	1300	1,0