2 Flugverkehrsflächen

Flugzeugverkehrsfläche
3100, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Flugzeugverkehrsfläche (3100, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Flugverkehrsfläche, Begrenzungslinie	l	0100	1,0
Flugverkehrsflächenabschnitt, Begrenzungslinie	l	0101	1,0

Hubschrauberlandeplatz
3105, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Hubschrauberlandeplatz (3105, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Flugverkehrsfläche, Begrenzungslinie	l	0100	1,0
Hubschrauberlandeplatz, Signatur Standard	p	0113	0,5
Hubschrauberlandeplatz, Signatur Krankentransport	p	0114	0,5

3 Markierung und Beschilderung

Markierungslinie weiß
3205, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Markierungslinie weiß (3205, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Markierungslinie weiß	l	0205	1,0
Markierungslinie weiß, unterbrochene Linie	l	0206	1,0

Markierungslinie gelb
3206, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Markierungslinie gelb (3206, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Markierungslinie gelb	l	0207	1,0
Markierungslinie gelb, unterbrochene Linie	l	0208	1,0

Markierungslinie rot
3207, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Markierungslinie rot (3207, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Markierungslinie rot	l	0209	1,0
Markierungslinie rot, unterbrochene Linie	l	0210	1,0

Markierungsfläche weiß
3210, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Markierungsfläche weiß (3210, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Markierungslinie weiß	l	0205	1,0

Markierungsfläche gelb
3211, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Markierungsfläche gelb (3211, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Markierungslinie gelb	l	0207	1,0

Markierungsfläche rot
3212, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Markierungsfläche rot (3212, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Markierungslinie rot	l	0209	1,0

4 Start- und Landehilfen

Radar, punktförmig
3305, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Radar, punktförmig (3305, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Radar	p	0304	1,0

Radar, flächenförmig
3306, f

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Radar, flächenförmig (3306, f)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Radar, Begrenzungslinie	l	0460	1,0

Pistensichtmessgerät
3310, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Pistensichtmessgerät (3310, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Pistensichtmessgerät	p	0310	1,0

Windanzeiger
3315, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Windanzeiger (3315, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Windanzeiger	p	3315	1,0

Landerichtungsanzeiger
3330, p

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Landerichtungsanzeiger (3330, p)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Landerichtungsanzeiger	p	0330	1,0

Fanganlage
3340, l

Folgende Signaturen sind über einen Maßstabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Fanganlage (3340, l)

Objektteilart	*AE*	*OTS*	*Faktor*
Fanganlage	l	0340	1,0